

पत्रांक:- नौएडा/चर्क सर्किल-8/2018/2684

दिनांक:- 31/12/18

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पंचशील बालक इंटर कॉलेज, सैक्टर-91 नौएडा के स्कूल परिसर भवन का निर्माण नौएडा प्राधिकरण (उत्तर प्रदेश सरकार) द्वारा कराया गया है। पंचशील बालक इंटर कॉलेज, सैक्टर-91 नौएडा के भवन का निरीक्षण कराया गया। जिसके अनुसार कॉलेज में लगें सामान्य जरूरी उपकरण/व्यवस्थाएं निरीक्षण दिनांक 31.12.2018 को संतोषजनक पायी गई। शेष सभी व्यवस्थाएं सिविल मानकों के अनुरूप है।

उपरोक्त प्रमाण पत्र पंचशील बालक इंटर कॉलेज, सैक्टर-91 नौएडा के प्रधानाचार्य के अनुरोध पर सी.बी.एस.सी. की मान्यता हेतु जारी किया जा रहा है।

(सत्यपाल)

वरिष्ठ प्रबन्धक
चर्क सर्किल-8